CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	169.005km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6d-T, 50 quattro sport, 2019 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF41KA048029	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.005km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.653km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Exterieur-Paket S line
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED
- Audi Drive Select
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schwellerleisten Sport-Design
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale


DISTANCE
SPEED
SET







SD1
SIM
SD2





Betriebsanleitung
A4




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)