CarOnSale

Jaguar XE R-Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	257.599km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XE R-Sport [DE - Lim4 20d EU6, R-Sport, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAB4BNXGA912834	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 257.599km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	290 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	115 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Geräusch: Quietschen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Andere: Laut Bordcomputer Getriebefehler;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Rückfahrkamera ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	• Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Audiosystem: Radio
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Bremssättel Silber lackiert
- Dachhimmel Morzine Jet
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Jaguar 80 Watt Klangsystem
- Karosserie: 4-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder - Emblem)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Lufteinlassblende Chrom
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenrahmen Chrom
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn und hinten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sport-Fahrwerk
- Stop-Start-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Santorini Black

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- InControl-Connect-Paket
- Keyless-Entry
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Sportsitze Taurus, perforiert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Lichtpaket
- Navigationssystem InControl Touch Pro inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)
- Rückfahrkamera
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-Wege)
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)
- Sitzheizung vorn
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Memory-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*2150
SAJAB4BNXGA912834

CarOnSale








SET
RES
LIM
CAN

14:59
Klima
Sitze vorne
Aus
Aus
SYNC
AUTO

Vorsicht beim Rangieren
SYNC
AUTO









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)