CarOnSale

# Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 118 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2009 | 191.491km | 160 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Scirocco 1.4 TSI 118 kW [DE - Cp3 1.4 TSI EU5, 2008 - 2014] | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>WVWZZZ13ZAV402015 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>191.491km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>178.187km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2009 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>147g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 180 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 160 µm | Kotflügel vorne rechts | 170 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 230 µm ⚠ | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Laut Kunde: Schwellerblech rechts fachgerecht instandgesetzt und lackiert, außerdem Schramme am Stoßdämpfer mit Lackstift retuschiertLaut Historie: Frontklappe und Logo instandgesetzt 10/2014Getriebe ersetzt 09/2011Träger Stoßfänger vorne ersetzt 05/2011**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Dämmglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage Climatic
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

## Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket
- Winter-Paket
- CD-Wechsler
- Multimediabuchse AUX-IN
- Reifenkontroll-Anzeige
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Fußmatten Textil
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















11:18 P
Service in
16700 km
oder
20 Tagen
12.8 °
191491 818K.1





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ13ZAV402015
1730 kg
1 - 1010 kg
2 - 0770 kg
Typ 13

CarOnSale


CarOnSale


AC


SWR1 BW






Auto




OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!












Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Trommer
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

TÜV Gebühr
Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.) 18,29 EUR 18,50 EUR
Gesamt: Leistungsdatum: 03.04.2025 Brutto 19,50 EUR
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Reichuphk, MBA M.A., Stephan Jacoby
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



30.06.2009 0603 ANM000120
M1 AD
WVWZZZ13ZAV402015 8
VOLKSWAGEN, VW
13
ADCAVD
FD?FD?AM0067M3N1

SCIROCCO
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*692/2008A
EURO5/A1P1/C17 M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2009*

2 1 118/5800 218
4256 - 4256 1810 - 1810
1400 - 1410 1360 - 1360
147 1730 1730
1010 770 -
1010 770 -
78 3800 71
4
205/50 R17 93V
205/50 R17 93V
WEISS - 0 -
e1*2001/116*0471*04
17.04.2009 K WZ127305





WZ127305

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Schweller links (Verformung)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)