CarOnSale

Volkswagen Tiguan Lounge Sport & Style BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	131.583km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Lounge Sport & Style BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU6, Lounge Sport & Style, 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZGW541614	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.583km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.478km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Parkbremse elektrisch
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2604 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

- Original Fahrzeug Farbe:
  KRYPTONGRAU

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Gepäckmanagement-Paket
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZGW641614





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
London
Paris


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
















TÜVNORD


02.11.2015 0603 ANG00080 9
M1 AC
WVGZZZ5N7GW541614 9
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACCZDAX0
FM6FM6BB003NDSTVR27MM62
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEFÖ.& SPL.
KOMBI,T/MOUSINE
715/2007*136/2014*W
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I
BENZIN
0000 36W0 19DE
F1/F.2.4.4D.U. 7.2/8.2.4.20.B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.2000.BIS.8%
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3890KG*BIS.8%
STEIG.:4000*WW.AHK LT.EGTG*DATUM.ZUR.EMISSIONSKLASSE: 02.11
2015*
3 1 110/5000 198
4426/4528 1809
1645/1701 1499
149 2000 2050
1050 1040
1060 1040
75 3750 72
1800 740 5
215/60 R17 96V
215/60 R17 96V
GRAU 7
e1*2001/116*0460*21
22.04.2015 K EM981263


02/2026
ZBI 24527


KC392555
EM981263
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)