CarOnSale

BMW 2.5 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2004	196.129km	LEISTUNG 192 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2.5 i [DE - SUV5 2.5i, Sport-Paket, 2006 - 2006]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAPA71010WA68498	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.129km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.494 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.506km	LETZTER SERVICE AM 11/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2004	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 265g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Verteilergetriebe	● Andere: Fehler Allradsystem ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler PDC

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,5 Ltr. - 141 kW 24V
- Radstand 2795 mm
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Sport-Paket
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Dachhimmel Anthrazit
- Sportsitze vorn
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Adaptives Kurvenlicht
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Ambiente
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Vorbereitung Telefon
- Xenon-Scheinwerfer
- Armauflage vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CarOnSale







Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Inspektion I
Inspektion II
Luftfiltereinsatz
Dieselkraftstofffilter
AUTOHAUS PFIFFER
GmbH & Co. KG
Sonntagsanger 16
96450 COBURG


Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Autohaus HENNIG





BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




16.12.2004
WBAPA71010WA68498
X83
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
BÜRO 4
DAIMLIN
07.07.2004


TÜVNORD
Nächste HU:
Juni 27
DEKRA
HU
2021
23
2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)