CarOnSale

Hyundai i30

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	124.529km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30	KATEGORIE Kombi
FIN TMADB81CABJ058211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	400 µm ⚠	Türe hinten rechts	400 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale








i30 FD
Hyundai




12.10.2011
M1
TMADB81CAB1058211
Hyundai
FDH
FSFG1
MS6AZ1
1 30.1 30 CW
Hyundai Motor (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1396
G:BIS 1415*20:BIS 1565*
WEISS
e11*2001/116*0343*10
10.09.10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)