CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



04/2016	289.812km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G4GN174592	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 289.812km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	380 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	430 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSCHEINBLAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortsitze vorn inkl. Memory
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontkamera (Scheibe)
- Exterieur-Paket S line
- Scheinwerfer LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Klimakomfort / Akustik - Verglasung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Rückfahrkamera
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Dachspoiler
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G4GN174592
2390kg
4470kg
1 - 1235kg
2 - 1255kg
Typ 4G
CZVB8004
03
0.50 042016

CarOnSale


Tour
Verkehr
2500 km
55 m
Zielführung
Einstellungen
TMC
13:07
SIM

Grafik
Einstellungen

OPEN
AUTO
22.0
22.0
AUTO
A/C



NAV

OK

DISTANCE
SPEED
CANCEL
ON
RESUME


AUTO


SET
1
2
OFF







22.0
22.0
AUTO
OFF
AUTO



NEXEN








NAV
TEL
RADIO
MEDIA
MENU
BACK
CAR






15.04.2016
WAUZZZ4G4GN174592
AUDI
A6 AVANT
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Kombilimousine
715/2007*136/2014*W
EURO6.W.PI/CI; M, N1 I
Diesel
2957
15.01.2016
GG709141
Blau
e1*2007/46*0436*24



nächste HU
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
Zulassungsbescheinigung Teil I bitte aufbew


GG709141

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)