CarOnSale

Opel Mokka

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



05/2025	25.124km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Opel	Mokka	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
VXKUSHPW8SW011457	-	25.124km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
05/2028 / Nicht Vorhanden	Teilleder	136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	1	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	1.199 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
17.548km	04/2026	Euro 6e
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
05/2025	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	1
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	129g/km (WLTP)	5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Armaturenbrett (mit Ablagefächer Türverkleidung vorn) weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Black-Paket
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 100 kW
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Opel Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 2557 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Dach Wagenfarbe
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- 6 Lautsprecher
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Paket
- Tech-Paket 1
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Voll-LED (IntelliLux)
- Abbiegelicht
- Opel Connect
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale


0





STELLANTIS AUTO SAS
VXKUSHPW8SW011457
1690 KG
2890 KG

CarOnSale


CarOnSale












OK
LIMIT
ASSIST







Servicebestätigung
Servicebestätigung 5
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung oder in der ausgehändigten Wartungsübersicht genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung oder der ausgehändigten Wartungsübersicht.
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service: Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Datum 24.3.25 km 15548 km
Motoröl
Qualität 5W20
Viskosität SAE 0 W- 20
Frostschutzmittel, Kühlmittel °C
Ja Nein
Batterie (Funktionsbedienung)
Pollenfilter
Luftfilterinsatz
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Innenraumfilterwechsel
Kühlmittel Brennstoffzusatz
Stempel und Unterschrift der Werkstatt
Funke


OPEL
Auf der Suche nach Händlerfahrzeugen?
OPEL MOKKA


OPEL




02.05.2025 2525 AAV00024 2 1 100 / 5500
MI AF 4150 1790
VXKUSHPW8RW011457 9 1515 - 1535 1294 - 134
OPEL - 61 -
U 129 1690 169
D 980 960 -
HPWR-51M700 980 960 -
75 3750 67
MOKKA 1200 645 5
Stellantis (F) 215/60 R17 100H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60 R17 100H
Mehrzweckfahrzeug -
715720O7*2023/443EA SCHWARZ 9 / -
EURO6;WLTP;EA;P1/C1;M, N1, N2 e2*2007/46*0639*35
Benzin 20.12.2024 K HG5602
0001 36EA 1199
ww.AHK lt.ECTG*KORR.NEFZ-CO*W:


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)