CarOnSale

Seat Ibiza Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2017	120.752km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Style [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Style, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZKJZJR019856	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.752km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 38.197km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Mitternachtsschwarz

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Winter-Paket
- 6 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Bluetooth Audio-Streaming
- Mobile Online Dienste Full Link
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Business-Paket Comfort
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- Sprachsteuerungs-System
- SEAT Media-System Plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Plus
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Infotain
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Licht- und Sicht-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ANSICHT
MENU
NEUES ZIEL
Oslo
Helsinki
Riga
Edinburgh
Berlin
Paris
Bukarest
Madrid
MEINE ZIELE
POI


SEAT, S.A.
e9*2007/46*3134
VSSZZZKJZJR019856
1560 kg
2560 kg
1- 840 kg
2- 770 kg
TypKJ



CarOnSale


CarOnSale











Nachweise
Service-Nachweise
Autohaus Korte & Meyer
GmbH & Co. KG
Leinenkamp 2
27299 Langwedel-Daverden
Tel. 04232/9309-0


BETRIEBSANLEITUNG
SEAT


Nachweise
Service-Nachweise
Autohaus Korte & Meyer
GmbH & Co. KG
Leinenkamp 2
27299 Langwedel-Daverden
Tel. 04232/9309-0
SEAT




Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D [redacted]
nächste HU fällig Mai 2027


SEAT
IBIZA
SEAT (E)
Schrägheckklimousine
Schwarz
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)