CarOnSale

Renault Laguna Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2007	167.879km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Laguna Dynamique [DE - LimS5 2.0 dCi 150 FAP EU4, Dynamique, 2007 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1BTFD0638277271	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.879km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.324km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zentralverriegelung vorne rechts ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Einstiegsleisten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Parkbremse elektrisch
- Mittelarmlehne vorn

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Carminat 3 (mit Farbdisplay)
- Luxe-Paket
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Seitenscheiben als Verbundglas
- Sitzheizung vorn
- CD-Wechsler
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF1BTFD0638277271

CarOnSale

CarOnSale

















KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
PLANER
Automobile
Autoservice & Abschleppdienst
Liebstedt OHG

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Mobilitäts garantie
Autohaus Stieler GmbH
Autohaus Stieler GmbH


EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE

RENAULT (F)
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
DIESEL
EURO 4

DEKRA
Stadtverwaltung Jena
FD Bürger- und Familienservice



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)