BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW020CV07189



Beschreibung

	Zulassungsdatum 29/04/2025	**Laufleistung** 57035 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 163	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 145 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
			
004	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
	 		
005	Motorhaube / -	Steinschlag	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




006	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren




007	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair




009	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Lackieren





010	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts	Beklebt	Ersetzen




011	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

012	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair





013	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren




014	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




015	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair

016	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




017	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : GOODYEAR / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen	Riss	Ersetzen




018	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☑ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Hutablage	☑ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☐ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfekit



Fehlteile/Zubehör / Kompressor Nothilfe



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Vorne Links / Riss



Sicherheitskit / - / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.