CarOnSale

Volkswagen Transporter 4MOTION

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2023	19.009km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter 4MOTION [DE - Kb4 2.0 TDI 4Motion EU6d, 2020 - 2023]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7H9RX001179	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.009km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.971km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**150 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Generator verstärkt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I
- Haltegriffe A-Säulen
- Abfallbehälter
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Federung hinten verstärkt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7H9RX001179





CarOnSale







Volkswagen Nutzfahrzeuge




VOLKSWAGEN




KG400719


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)




- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden): Unfallschaden