CarOnSale

Smart fortwo Basis 52 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	93.528km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, prime, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K105543	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.528km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.957km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Design- und Ausstattungslinie Prime
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sitzheizung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 3-türig
- Original Fahrzeug Farbe: COOL SILVER
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Audiosystem Smart
- Fußmatten Velours
- Kühlermaske Cool Silver
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Cool & Audio-Paket
- Komfort-Paket
- Laderaumabdeckung
- Tridion-Sicherheitszelle Silber (Farbcode EB2U)
- Bodypanel Midnight Blue Metallic
- USB-Anschluss
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Warndreieck
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























smart
DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4533421K105543
1150 kg
1- 520 kg
2- 660 kg
MADE IN FRANCE

CarOnSale

CarOnSale

A/C
OFF
AUTO


OK
AIRBAG



ervice Booklet Zeigen Alle Jahre

er Service: Verspätet (seit 719 Tagen)

Typ	Laufleistung
Service A	59.957 km
Service A	25.041 km
Service B	17.921 km
Service A	6.630 km


Nächster Service 11.2024 79957 km

Servicebericht 4

Mercedes-Benz Autohaus Sieg GmbH, Ringstraße 2 - 4, Minden

Datum 22.11.2023
Rep.-Auftr.-Nr. AU445557
Laufleistung 59957 km

Durchgeführter Service
Service Kleiner Service
Werkstattcode Nicht vorhanden
Restlaufzeit -801 Tage
Restlaufstrecke -14916 km


Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten
Bremsbeläge Vorderachse erneuert
Motor Öl- und Filterwechsel
Staubfilter erneuert
Luftfilter-Einsatz erneuert
Bremsflüssigkeit erneuert

Bis zum nächsten fälligen Service
smart road assistance
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten





(3) Prüfdatum 22.12.2025 (09:16)
(4) Stand Wegstreckenzähler 84.157 km
(5) Fahrzeugklasse M1/AD
Erstzulassung 12.09.2016
Letzte HU 11.2023
FSD.HU21 Version 4.28.8

n Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten
HU 12.2027

ertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten
hen digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-


12.09.2016 1313M B3E00025
M1 AD
WME4533423K105513
SMART
451
331120
D2BMA2D2
FORTWO COUPE
DAIMLER AG
FS.B.FBRS.BEF.B. 0 SPL.
COUPE
215/40R17 83V/2016W
BENZIN
0001 36W0 00999
DATUM 2015 EMISSIONSKLASSE: 12.09.2016*
02 0152 9052/66000 151
02740 1672
1555 00895
0093 001150 1150
00520 00660
00520 00660
84 53750 71
185/60 R15 84H
185/60 R15 84H
GRAU/BLAU 775
e1*2001/116*0413*01
08.01.2016 B0186877



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)