CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2024	97.153km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KBFZ7SP746943	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.153km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 246g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Akustik-Paket
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Pro
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Generator 250 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Laderaumtrennwand durchgehend
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Hold-Funktion
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Klappdeckel für Ablagefach
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaum-Paket 2
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Vorderachse verstärkt
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Winter-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Laderaumleuchte LED
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V3KBFZ7SP746943
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg
Made in Germany

CarOnSale


Suchen
Navigation
Telefon
Radio

Zentrieren




RES
SET +
CANCEL
SET -
LIM





Sprinter
Mercedes-Benz





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)




- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)