CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2016	101.923km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - Kb5 One 1.5 EU6, One, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWLU910602C28612	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Geräusche Fensterheber vorne rechts;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK

Sonderausstattung

- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Dachreling schwarz
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Ablage-Paket
- Fußmatten Velours
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Excitement-Paket
- Armauflage vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:26
101923
445.0





BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWLU910602C28612
1670 kg
3045 kg
1- 975 kg
2- 945 kg



CLUBMAN
CarOnSale


MODE









FUCHS
Datum
7.9.25
Ölwechsel bei km
93645
Nächster Ölwechsel bei km
113000
Nächster Ölwechsel MM/JJ
9.27
Nach Service-Intervallanzeige
Ölfilter
Kraftstofffilter
Innenraum-/Pollenfilter
Luftfilter
Getriebeöle
Hinterachsöle
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
-35 °







HU TÜV NORD
März 25
TÜV NORD Mobilität
DEKRA
Jan 2027
DSLC4661
Freie und Hansestadt Hamburg


EP231187

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)




- Motorhaube (Delle, Kratzer)




- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)