CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 L5H3 FWD

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	122.784km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 L5H3 FWD [AT - HKa.L4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZM9060849	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.784km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.356km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 253g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lackierung: Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Markierungsleuchten seitlich
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Überhang
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Radstand 4490 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verzurrösen Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Schiebetür rechts mit Zwischenarretierung für Öffnungsbegrenzung
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























WV1ZZZSYZM9060849

CarOnSale



VOLKSWAGEN


11
12
1
2
10
24
25
3
30
9
29
26
8
28
27
4
6
5

VOLKSWAGEN, VW
CRAFTER

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Diverse Einbauten



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)