CarOnSale

Volkswagen up! cross up! BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2018	37.541km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! cross up! BMT/Start-Stop [DE - LimS5 cross up! 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZJD190120	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 37.541km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.361km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**135 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten Heckklappe/-Deckel unten
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrwerk höhergelegt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Cross
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 66 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schutzzierleisten Radlauf / Schweller, schwarz
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Raucher-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Drive-Paket plus
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















1:153
Gesamtwegstrecke
37541








VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1167
WVWZZZAAZJD190120
1360 kg
kg
1 0740 kg
2 0650 kg
Typ AA
CHZA 5068
1450130



CarOnSale



CarOnSale




Auto


Betriebsanleitung
up!


VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)