CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2024	80.844km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro [DE - Kb4 116 CDI EU6d, RWD lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1VVLFEZ3P4296330	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.844km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.585km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachverkleidung
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung für DAB Radioempfang
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Auflastung auf 3,1 t
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Generator 250 A
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
- Parktronic-System (PTS)
- Armlehnen Fahrgastraum
- Park-Paket
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Radvollabdeckung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















236.4
80844








MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLFEZ3P4296330
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg

CarOnSale







Gesamtes Umfeld beachten!
TEL
SYS
NAVI MAP
RADIO MEDIA
VOL
OK



2186691
235790
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


04.03.2024
WIVVLFEZ3P4296330
Mercedes-Benz
639/2
Vito Tourer
Mercedes-Benz
Mehrzweckfahrzeug
Diesel


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)