CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2021	114.030km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 30 1.0 TFSI EU6d, basis, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZGB2MR051393	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.022km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Audi Presense leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anzeige für Wasserstand (Wischanlage)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: CORTINAWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Delta
- Stoßfänger lackiert
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel schwarz
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TFSI
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Cortina-Weiß
- Dachkantenspoiler
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Dachkuppel Wagenfarbe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Standard-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audi connect (Remote / Control)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- 8 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäckraum-Paket
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Audi Smartphone Interface
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
e1*2007/46*1892
WAUZZZGB2MR051393
1655 kg
kg
1- 0880 kg
2- 0820 kg
Typ GB
032021
0104
03 6583

CarOnSale



Fahrweg kontrollieren
RADIO
MEDIEN
PHONE APPS
FAHRZEUG


ARABELLA BAYERN
Easy Listening
ASA DE
Information
AUTO
A/C



05.05.2021 | 0588 | BVF00293 X | 02 | 01 | 0081/05500 | 203
M1 | AB
WAUZZZGB2MR051393 | 7
AUDI
GB
SDLAAF1
FM6FM6AJ019RT11A154B1AEM1
DB0
A1 SPORTBACK
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 6 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,P1/C1,M, N1 I
BENZIN
0001 | 36AP | 00999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.05.2021*

	04029	04043	1710
	1390 - 1433		001180
V5	0121	001655	001655
V7	00880	00820	
	00880	00820	
	D70	03750	069
			005
	185/65 R15 92V		
	185/65 R15 92V		
	WE1B		0
	e1*2007/46*1892*17		
	17.12.2020	K	GD938782



00 740402
Nächste HU
fällig im
April 26
KOS
Außerbetrieb-
setzung:
28.10.2026
Landratsamt
Neustadt a.d. Waldnaab
Zulassungsbehörde
92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)