CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2006	110.941km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [AT - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ6P028232	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.941km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.863km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1000 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung


- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sonderlackierung Schwarz uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e1-2001/116-0242
WVWZZZ1KZ6P028232


CAR ON SALE



Continental











Fahrzeugdatenträger


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)