CarOnSale

Skoda Karoq Ambition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	190.217km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Ambition [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Ambition, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJF7NU0PC232792	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.217km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 179.281km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel grau
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2638 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Radlaufabdeckung vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Swing mit Touchscreen
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Maxi-DOT Display
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Parken
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Design-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Amundsen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Paket Plus
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Dachreling silber
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Wireless SmartLink
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Frontkamera
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
TMBJF7NU0PC232792
DTRD


CarOnSale







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


ŠKODA


Übereinstimmungsbescheinigung
ŠKODA
Original


Abgemeldet
3.11.2026
Landratsamt Schwäbisch Hall
74523 Schwäbisch Hall


28.08.2023 0004 AVU019593
M1 AC
TMBJF7NU0PC232792 7
SKODA
NU
ACDTRDX0
NPM6FM6C90124BI16N0N1A1A
KAROQ
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AF;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+89 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3500KG*WW.AHK LT.BGTG*
2 1 85/2750 193
4390 - - 1841 - -
1616 - - 1476 - -
90
125 2000 2000
1060 980
1060 980
69 2375 67
1500 730 5
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
SCHWARZ / -
e5*2007/46*0272*27
15.05.2023 GT135096



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)