CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



08/2024	153.578km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY9R2111921	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.578km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.551km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Allradkupplung
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- Dachkantenspoiler
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik
- Multifunktionskamera
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Dachreling schwarz
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select
- Dachhimmel Stoff
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Impressum
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Stoßfänger Ausführung: advanced (Voll-Lackierung)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Multifunktionskamera
- Rückfahrkamera
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Sport-Fahrwerk S-line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
WAUZZZFY9R2111921

CAR ON SALE

CAR ON SALE


Hinten


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)