CarOnSale

BMW 320 e Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2021	84.779km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 e Advantage [DE - Kb5 320 e EU6d, Advantage OPF, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA6N910X0FL46663	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.583km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 38g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungssystem im Kofferraum
- BMW Live Cockpit Professional
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: eDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU METALLIC



Sonderausstattung

- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Gepäckraum-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBA6N910X0FL46663

CarOnSale


CarOnSale






OFF
AUTO














Servicebedarf
Motoröl
01/2027, in 7000 km
Bremsflüssigkeit
06/2028
Fahrzeuguntersuchung
06/2028
Fahrzeug-Check
01/2026, in 40000 km



Service Historie
Service:
Am 13.06.2024, bei 51336 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 26.01.2023, bei 31694 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 23.06.2021, bei 8 km
Service Partner: BMW 00120


Service Historie
Service:
Am 25.06.2026, bei 78583 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 13.01.2025, bei 57398 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 13.06.2024, bei 51336 km
Service Partner: BMW 00120




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




24.06.21
0005
CYX00167
M1
AC
WBA6N910XOFL46663
0
BMW
63K
6N91
1AW5R000
320e
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.B/E ext.aufl.
0025
36AP
1998
7.2/8.2: +105 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *Zu P2/
P4: 55 kW/30min; Nennleistung 83 kW *
2
01
120 /5000
220
4709
1827
1442
1900
75
38
2355
2355
1050
1380
1050
1380
74
3750
67
1500
750
5
225/45 R18 95 Y
255/40 R18 99 Y
5/-
e1*2007/46*2017*05
17.12.20
K
GC522722


JUN 26
JUN 23



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)