
CarOnSale

Ford Focus Titanium

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



08/2013	130.738km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Titanium [AT - LimS5 1.6 TDCi DPF EU5, Titanium, 2011 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0KXXGCBKDA21603	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.738km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	320 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung


- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 9 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zusatzheizer für Dieselmotor

Sonderausstattung

- 9 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit Multi-Funktions-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem für Mobiltelefon
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
WF0KXXGCBKDA21603








12
1
24
2
10
30
25
3
9
29
26
8
28
27
4
7
6
5



Nationaler Code
Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
Marke
FORD
Handelsbezeichnung
Focus
Typ/Variante/Version
DYB/T1DB1K/5DAAMC

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)