CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



08/2011	151.872km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 2.0 TFSI EU5, 2009 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8TXBA100231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.872km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.140km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer und Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Perleffekt-Lackierung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8TXBA*00231*
AUDI AG
WAUZZZ8TXBA100231







CarOnSale


Fenzke KFZ-Service GmbH
Meisterfier Str. 42a
25770 Hemmingstedt
Tel.0481/82255
Fenzke@t-online.de




18.05.2011
M1
WAUZZZ8TXBA100231
AUDI
B8
GCDNBF1
FMGB1004R6S607MGEM1
AUDI A5
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008
EURO5;P;PC;M;N1;I
Benzin
0001
35F9
1984
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
Grau
e1*2001/116*0439*18
19.10.2010
ausgestellt am 04.02.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)