CarOnSale

Ford Transit Custom

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



03/2017	118.506km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit Custom	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0YXXTTGYGT47928	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.506km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.318km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Generator 165 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Klimaanlage
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Radvollabdeckungen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Trend
- Verglasung getönt
- Verzurrschienen seitlich im Laderaum
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Laderaumschutz-Paket
- Sicht-Paket 1
- Frontscheibe heizbar
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0YXXTTGYGT47928


CarOnSale










Autohaus Mundigl
Ford-Haupthändler
84030 Landshut, Ottostr. 1E
Tel.: 0871/87313-260
Fax: 0871/97313-269
Bremsflüssigkeit
68508

Autohaus Mundigl
Ford-Haupthändler
84030 Landshut, Ottostr. 1E
Tel.: 0871/87313-260
Fax: 0871/97313-269
12.12.2018
18212
08.12.2020
38724

Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Kilometerzähler
Abnahmewert:
95515 KM
Beschreibung
Planmäßige Wartung
abgeschlossen
Ergebnis der
Karosserie-/Lackinspektion
4 - Bestanden
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-
Aktionen
Austausch des Aktiv-/Verschließers
Öl- und Ölfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Austausch des Luftfilters
Austausch des Zahnriemens
Erneuerung der Bremsbeläge vorn
Erneuerung der Bremsscheiben und
-beläge vorn



30.03.2017 B566 BMU00839
N1 BB
WF0YXXTTGYGT47928 3
FORD
FCC
YMF61ABX
E3WGCZCASAUD
TRANSIT CUSTOM
FORD (D)
F.z.z.G0.bet. b. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6;Y;P/C/I; N1 III; N2
Diesel
0002 36Y0 1995
*WW: AHK-LT: EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4840
2 1 98/3500 160
5339-5487 2032
1979 2076 - 2185
112 -
171 3140 3140
1725 1725
1725 1725
82 2625 72
2650 750 3
215/65R16C 109/107T
215/65R16C 109/107T
e1*2007/46*1005*08
13.07.2016 K ET234537


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden)



- Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Steinschlag)



- Schweller rechts (Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Steinschlag, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)