CarOnSale

Volkswagen Touran Cup

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	215.999km	105 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Cup [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Cup, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZFW072704	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.999km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 186.466km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Family-Paket
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Multifunktionsanzeige Plus
- Rückseiten der Sitze aus Kunstleder
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Multimediabuchse AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZFW072704

CarOnSale



TOURAN
CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP










Fahrzeugdatenträger
WVW ZZZ 1T 2 FW072704
1T3 324
TOURAN 1.6
77 KW TDI DPF
CAYC
LD7R
COMFO
OGY
5U




MFR


Servicepaket


VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


04.2015 0603 ATF00320
4397-4494 1794
1619-1694 1603--
LKSWAGEN, VW
75
134 2250 2250
1150 1160
FD7AM0147MJ57N1VR0SO 1150 1160
73 2375 69
1500 750 7
LKSWAGEN-VW 195/65 R15 91T
.Pers.bef.b. B Spl. 195/65 R15 91T
rzweckfahrzeug
5/2007*195/2013) Grau/Schwarz 779
ROS;J;PI/CI; M, N1 I ei*2001/116*0211*35
sel 01.10.2014 K EK884543
02 1598
1/F,2:+45 u. 7,2/8,2:+55 b.Anhängebetrieb*O.1:1800 bis 8%
g.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3795kg*bis 8%
g.:4095*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrd
Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.
n.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK It.EGTG*Da
zur Emissionsklasse: 07.04.2015***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)