CarOnSale

Smart Coupe Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2008	114.365km	84 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Coupe Basis [DE - LimS2 EU4, pulse, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4513321K168183	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.365km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 84 PS (62 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2008	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös, Kratzer	⚠ 3 mm Reifen porös, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Karosserie: 2-türig
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Lenkrad (Sport Leder, 3-Speichen) mit Lenkradschaltung
- Außenspiegel schwarz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie pulse
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe
- Motor 1,0 Ltr. - 62 kW Turbo KAT
- Nebelscheinwerfer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION-SICHERHEITSZELLE SCHWARZ
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Kühlermaske schwarz

Sonderausstattung

- Audiosystem smart radio nine (Radio/CD-Player)
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Regensensor
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Komfort / Licht-Paket
- Sitzheizung
- Regen-/Lichtsensor
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Bremen 4



DAIMLER AG
WME4513321K168183





CarOnSale




smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
5168201






11.08.08 1313 AH0000031
M1 AD
WME4513321K168183 X
smart
451
4336C0
J2AAA200
fortwo coupe
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
70/220+2006/96B
EURO 4;5L
Benzin
0001 0463 999
2 01 62 /5250 145
2695-2727 1559-1583
1529-1565 845
116 1050 1050
440 660
440 660
84 3500 73
155/60 R15 74T
175/55 R15 77T
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0413*05
28.12.07 K NA120178



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kerben)



- Rad (Reifen porös, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)