CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2011	252.849km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8P5BA099959	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 252.849km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	255 µm ⚠
Kotflügel vorne links	265 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	235 µm ⚠
Türe hinten links	275 µm ⚠	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	285 µm ⚠
Motorhaube	305 µm ⚠	Heckklappe	275 µm ⚠
Dach	310 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DAKOTAGRAU

Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket Plus
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0217
WAUZZZ8P5BA099959
1880 kg
3350 kg
1 - 1035 kg
2 - 1005 kg
Typ 8P
EU5

CarOnSale


HI
HI
AC
AUTO

Audi concert
HR1
FM
AM
CD
SCAN
AS
TONE
MENU
TP




MODE


OFF
SPEED
CANCEL
ON
RESUME


DRL






03.01.2011
0588
AKX000642
M1
AC
WAUZZZ8P5BA099959
1
AUDI
8P
SCAYCF1
EMSA4051R8P607MGEMI
AUDI A3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A1EI/CI;M, N1 I
Diesel
0002
35A0
1598
F.1/F.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*2
UL.GES=GEM.D.ZUGES MAX.3350KG*FZG.BEI MERKSEITIG MONTI
ERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.
100 KM/H GEM.3.ÄEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 A
B TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*
2
1
777400
19
4292-4443
1765-1785
1408-1423
1395-1395
112
75
1880
1880
1035
1005
1035
1005
72
2375
72
1400
690
5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e1*2001/116*0217*29
08.10.2010
DM53745


DM527455
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)