CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	104.910km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZMH115680	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.910km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.254km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Handschuhfach beleuchtet
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:39
Reichweite
130
7.5
104910
31







WV1ZZZ7HZMH11568U


CarOnSale







Staub- und Pollenfilter
07.11.2022
Werkstattbesuch
34155 km (+15739 km)
Hammer Straße 139, 48153 Münster, Germany
Flexibler Ölwechselservice



Flexibler Ölwechselservice
21.07.2025
Werkstattbesuch
80477 km (+30516 km)
Hammer Straße 139, 48153 Münster, Germany
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Bremsflüssigkeitswechsel
Staub- und Pollenfilter



21.07.2025
Werkstattbesuch
80477 km (+30516 km)
Hammer Straße 139, 48153 Münster, Germany
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Bremsflüssigkeitswechsel
Staub- und Pollenfilter






VOLKSWAGEN








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)




- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)