CarOnSale

# Nissan Leaf e+ N-Connecta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | 70.194km | 218 PS | Elektrisch | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Nissan | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Leaf e+ N-Connecta [DE - LimS5 62 kWh, e+ N-Connecta, 2019 - 2026] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>SJNFAAZE1U0092875 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>70.194km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>218 PS (160 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Elektrisch | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>0 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>51.392km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Unbekannt | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Hochvoltbatterie

| BATTERIEKAPAZITÄT | BATTERIESPANNUNG |
| --- | --- |
| 62,0 kWh | 350 V |

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
| --- | --- |
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 265 µm ⚠ | Beifahrertür | 210 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 280 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 200 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 90 µm | Türe hinten rechts | 90 µm |
| Seitenteil hinten links | 90 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 240 µm ⚠ | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kilometerstand kann abweichen;**
**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Pedalerie elektr. einstellbar
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schnellladevorrichtung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung)
- Radioempfang digital (DAB)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) in Mittelkonsole
- Navigationssystem
- Frontkamera
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektromotor 160 kW (cont. 90 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- HV-Batterie 62 kWh
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW)
- Nebelschlussleuchte
- Pro Pilot-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- B-Säulen schwarz
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Leder)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kamerasystem Around View
- Audiosystem: Radio mit MP3-Wiedergabefunktion
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Autonomer Lenk-Assistent für selbstständiges Spurhalten
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Sitzheizung vorn + hinten
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Lenkrad heizbar
- Winter-Paket
- Außenspiegel heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















11:35
Vorwärts
Fahrspur
toter Winkel




Dieses Fahrzeug bietet Connected
Services, die die Verarbeitung von Sie
betreffenden personenbezogenen Daten
wie Fahrtinformationen (einschließlich
Datum & Zeit, Ort und Geschwindigkeit)
und Fahrzeugidentnummer erfordern, die
Akzeptieren mit OK.
OK
Ablehnen



CarOnSale


CarOnSale





Audio AUS
11:35
MENU
MAP
AUDIO


MENU
MAP
AUDIO
Vor dem Fahrer. Sicherheit gewährleisten.






NISSAN
Nissan Leaf 62kWh
NISSAN (CH)
Mehrzweckfahrzeug
Elektro
ZU P.2/P.4: 30-MIN. LEISTUNG MAX. 160KW BEI 4600 BIS
5800* ZU O.1, O.2 UND 13: KEINE BATTERIEKAPAZITÄT 62
KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.02.2020*


NISSAN
Landratsamt Ravensburg
Zulassungsbehörde
88212 Ravensburg

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)