CarOnSale

Hyundai TUCSON, ix35

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 16*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



09/2016	121.010km	LEISTUNG 132 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TUCSON, ix35	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ3811AHJ265728	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.010km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 92.050km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktive Motorhaube
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: RUBY WINE
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Motor)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio RDS
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Frontscheibe Verbundglas
- Sicht-Paket
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
S3W TRY
ø11*2007/46*2724
TMAJ3811AHJ265728
1895 kg
3295 kg
1-1280 kg
2-1150 kg


CarOnSale





HYUNDAI
Garantie-Urkunde
HYUNDAI 2208
Freydank Automobile
NL der Auto Freydank GmbH & Co.KG
Am Osthang 15 · 04178 Leipzig
Telefon: 03419 45 21 54


A. Rolnwardt GmbH


HYUNDAI
Freydank Automobile


Übergabe-Inspektion
HYUNDAI 2208
Freydank Automobile
NL der Auto Freydank GmbH & Co.KG
Am Osthang 15 · 04178 Leipzig
Telefon: 03419 45 21 54
20 09 2016
2208


20.09.2016
TMAJ3811ARJ265728
Hyundai
TUCSON,1X35
Hyundai Motor (CZ)
Fz.z.Pers.bef.D.: 8 Sp.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
Benzin
ZO:D1s 1650*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)




- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)