CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD lang Trendline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	133.779km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD lang Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d, Caravelle Trendline lang, 2020 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZNH070197	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Notrufsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WV2ZZZ7HZNH070197



CarOnSale









VOLKSWAGEN




22.07.22 Q603 CKA08579X
M1 AE
WV2ZZZ7HZNH070197 5
VOLKSWAGEN, VW
7HC
VGDNAB308X0
LNFM5FM5ZZO111GNVR24BI2B9
10A
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I a1*2001/116*0220*70
Diesel 04.01.22 K GM590190
0002 36AP 1968 Selbstf-VermietFzg
F.1/F.2:+100 u. 7.2/8.2:+75 b.Anhängebetrieb*0.1:2500
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:490
0kg*bis 8% Steig.:5200*Bei werkseitig montierter AHK:
ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km
/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Höhe bis 2298*ww.A
HK 1t.EGTG*
2 01 81 /3100 164
5355 1904
1980 1899
– 100 –
192 3080 3080
1610 1600 –
1610 1600 –
71 2375 70
2200 750 9 –
215/65 R16C 109/107T M+S
215/65 R16C 109/107T M+S
– 0/–



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)