CarOnSale

Land Rover Range Rover Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	69.574km	300 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Sport	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALWA2BY1MA760873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.574km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 45.093km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 240g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer und Bordsteinschäden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**60 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**60 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	**65 µm**	Türe hinten rechts	**65 µm**
Seitenteil hinten links	**65 µm**	Seitenteil hinten rechts	**65 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Armaturentafel lederbezogen
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Bremssättel Grau eloxiert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dach Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 35 kW (Hybridantrieb)
- Felgenschlösser
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 297 kW (Motor 2,0 Ltr. - 221 kW)
- InControl Apps
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium strukturiert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Gloss Black Finish
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Modellpflege
- Motorhaube Aluminium
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: EIGER GREY
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2923 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenscheiben hinten gehärtet
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
- Türverkleidung Leder
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Panoramadach (Glas) mit Sonnenschutz elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Leder
- Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 19 Lautsprecher, Subwoofer)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bluetooth-Schnittstelle
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Sprachsteuerung System
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn
- Bremsassistent

- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
- Innenraumüberwachung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Tagfahrlicht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Terrain-Response-System 2
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Park-Distance-Control hinten
- Rückfahrkamera
- Traktionskontrolle
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Luftfederung Hinterachse
- Niveauregulierung
- Elektron. Mittel-Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Keyless-Entry
- Park-Distance-Control vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Luftfederung Vorderachse
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Entertainment-Paket
- Fahrassistenz-Paket Premium
- Frontscheibe Akustikglas
- Kopfstützen vorn mit verstellbaren Seitenflügeln
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Sicht-Paket 2
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: CD-/DVD-Player
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 19 Lautsprecher, Subwoofer)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Head-up-Display
- Multimediasystem im Fond
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Lenk-Assistent
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem
- Surround-Kamerasystem
- LED-Lichtsignatur
- Pixel-Laser-LED-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SALWA2BY1MA760873















KAMERAS
14:02

KAMERAS
14:02

KAMERAS
14:02
Zum Zoomen doppelt auf das Bild tippen


Service Completed
34000 km / 24 months service
Other Related Items
Renewal of Oil and Oil Filter
Renewal of Brake Fluid
Renewal of Pollen Filter
Renewal of Alarm Handset Batteries




TÜV NORD Mobilität
07 Okt. 2020
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)