Besichtigungsdatum: 23.10.2026

WVML02R027G074997

Angaben zum Fahrzeug

		Besichtigungszustand	ausreichend
		Laufleistung (abgelesen)	257.600 km
Hersteller	MAN	**Restlauf bis Service**	
Typ/Modell	L02	**HU (abgelesen aus ZBI)**	04/2026
Fahrgestellnummer	WVML02R027G074997	**Leistung**	114 kW
Hubraum	6.871 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	15.05.1992	**Polster/Farbe**	Stoff / Grau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Gelb
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Kraftstoffanlage	Einspritzpumpe - undicht - erneuern
3	Hinterachse	Differential - undicht - Diagnose durchführen
4	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
5	Pedalanlage	Gaspedal - beschädigt - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - erneuern
7	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern
8	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
9	Hydraulikanlage	Hydraulik - undicht - Diagnose durchführen
10	Karosserie	Karosserie (Schiebeplateau - Lackunterrostung)
11	Karosserie	Karosserie (Plateaurahmen - Lackunterrostung)
12	Abschleppwagen	Seilwinde (Lackunterostung)
13	Außenspiegel rechts	Außenspiegel - beschädigt - erneuern
14	Karosserie	Karosserie (Hubarm/ Aushub - Lackunterrostung)
15	elektrisches System	Lichtanlage (Seitenbeleuchtung links hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern
16	Außenspiegel links	Außenspiegel - beschädigt - erneuern
17	Fahrerhaus	Fahrerhaus (VorderKabine links und rechts Lackunterrostung)
18	Karosserie	Karosserie (Rahmen - Lackunterrostung)
19	Interieur	Innenraum (Sitze und Kopfstützen) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/75 R17 M	Continental	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	
2	225/75 M	Sonstige	Ganzjahresreifen	9mm - 9mm	n.i.O.	
3	225 R17	Sonstige	Ganzjahresreifen	10mm - 10mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	225/75 R17 M	Uniroyal	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	MAN	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	L02	**Laufleistung (abgelesen)**	257.600 km
Fahrgestellnummer	WVML02R027G074997	**Erstzulassung**	15.05.1992

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Daniel Schrempp)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges