CarOnSale

Mazda 2 1.4 Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2003	140.867km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 1.4 Exclusive [DE - Van5 1.4 EU4, Exclusive, 2006 - 2007]	KATEGORIE Van
FIN JMZNC2WPJN3L11419	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.867km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.386km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2003	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm ⚠
Kotflügel vorne links	390 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	285 µm ⚠
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	135 µm ⚠
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1690 µm ⚠
Motorhaube	355 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	145 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- City-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- CD-Player
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW KAT
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MAZDA
e1*2001/116*0212
JMZNC2WPJN3L11419
1495 kg
2395 kg
775 kg
775 kg
E1 12R 03 0196


CarOnSale


CarOnSale





CarOnSale

CarOnSale


Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY







29.08.03 7118 273 0015
01 0200
JMZNC2WPJN3L11419 7
DY
MAZDA 2
MAZDA (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1388
ZU G:B1S 1161*
2 01 59 /5700 164
3925 168Q
1545 112L
154 1495 1495
775 775
775 775
70 70
900 500 5
175/65R14 82T
175/65R14 82T
GRAU 7/-
e1*2001/116*0212*
FPB18672

Jul 22
Jul 24
HU
Juli 2028
Landratsamt Lörrach
Verkehr
Kfz-Zulassungsbehörde


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)