CarOnSale

# Skoda Rapid Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 | 66.588km | 90 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Rapid Drive [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Spaceback Drive (11.2016->), 2016 - 2017] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>TMBEA6NH2H4548476 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>66.588km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.197 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2017 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>107g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Halterung Multimedia-Geräte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Wendematte Gepäckraum
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Xenon-Scheinwerfer
- Sonderlackierung Laser-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























*TMBEA6NH2H4548478*

CarOnSale



CarOnSale









ŠKODA
MOBILITÄTSGARANTIE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MOBILITÄTS-
GARANTIE

ŠKODA



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)