Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Subaru	Forester Active	2.0 D EU5, Active, 2013 - 2015		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
JF1SJDLZ3EG095807	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	1842/AAJ

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	27.06.2014	1	1	108 kW	4	1998	05/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
147.845 km	148.318 km	148.500 km	nein	08/19	105.751 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Ice Silver (M)	Uni normal	nein	03.10.2026	1 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vorhanden	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	Grau	Getriebe 6-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 5	150 (NEFZ)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Antriebsart: Allradantrieb	Audiobedienung am Lenkrad
Audiosystem: Radio mit CD-Player	Aufprallschutz rundum	Außenspiegel elektr. verstellbar
Außenspiegel heizbar	Außentemperaturanzeige	Auspuffblende verchromt
AUX-IN-Anschluss	Bordcomputer	Bremsassistent
Dachantenne	Dachreling	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fahrdynamikregelung (VDC)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Freisprechanlage Bluetooth
Getränkehalter	Getriebe 6-Gang	Gurtstraffer
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer	Heckspoiler
Isofix-Kindersitz-System	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Kopfstützen verstellbar
Kühlergrill Silberfarben	Laderaumabdeckung	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leseleuchte	Mittelkonsole
Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT	Nebelscheinwerfer	Niveauregulierung
Radstand 2640 mm	Rücksitzlehne geteilt / klappbar	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn	Sprachbediensystem Spracherkennung
Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole	Stoßfänger Wagenfarbe	Türgriffe innen schwarz
USB-Anschluss	Verglasung getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Metallic-Lackierung	Winter-Paket

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 16.10.2026
- Gültig bis 148500 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Kotflügel vorne links - SmartRepair
Stoßfänger vorne - Lackieren
Stoßfänger vorne - Lackieren (1)
Stoßfänger vorne - Lackieren (2)
Unangenehmer Geruch innen - Ozon Behandlung
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): 2. Bild; zu (2): 3. Bild;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen				
Reifenart (montiert)	Sommerreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	225/60/17	VL	4,00 mm (Continental)	VR 4,00 mm (Continental)
Reifen hinten	225/60/17	HL	4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL	k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
Reifen hinten	k. A.	HL	k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER	kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	147.845 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Subaru Forester Active

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: JF1SJDLZ3EG095807
Kilometerstand: 148.318 km
Erstzulassung: 27.06.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Kotflügel vorne links - SmartRepair



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Subaru Forester Active

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: JF1SJDLZ3EG095807
Kilometerstand: 148.318 km
Erstzulassung: 27.06.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1










FORESTER






x1000r/min
147845 km


SUBARU
BOXER
DIESEL