CarOnSale

Toyota Proace L1 Kombi Comfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



08/2022	165.112km	LEISTUNG 144 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Kombi Comfort [DE - Kb4 2.0 D-4D EU6d, L1 Comfort Start/Stopp, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN YARVEEHTMGZ234940	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.112km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**65 µm**	Beifahrertür	**65 µm**
Kotflügel vorne links	**60 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**60 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**65 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW D-4D KAT
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten (3.Sitzreihe)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 9-Sitzer
- Staufach unter Beifahrersitzbank
- Tagfahrlicht
- Toyota Traktion Select (TTS)
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS)
- Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























YARVEEMTHG2234946

CarOnSale


CarOnSale















11.08.2022	5013	AOW00309 5	2	1	106/3750	185		
M1	AF		4959		1920			
YARVEEHTMGZ234940	6		1899		--1808			
TOYOTA				84		-		
V			188	2810		2810		
E			1500	1500		-		
EHTM-P2F20L(1U)			1500	1500		-		
			81	2813		70		
PROACE			1900	750	9	-		
TOYOTA EUROPE (B)			215/60 R17C 104H					
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/60 R17C 104H					
MEHRZWECKFAHRZEUG			-					
715/2007*2018/1832AP			WEISS		0			
EURO6:WLTP:AP;P/C/I: M. N1 I			E2*2007/46*0537*18					
DIESEL			07.01.2022	K	GN239158			
0002	36AP	1997	MIETFAHRZEUG					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Türe schließt schlecht durch Schaden am Schweller ;



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Türe schließt schlecht durch Schaden am Schweller ;



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Türe schließt schlecht durch Schaden am Schweller ;



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Türe schließt schlecht durch Schaden am Schweller ;



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Türe schließt schlecht durch Schaden am Schweller ;



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)