CarOnSale

Renault Megane

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



07/2017	53.596km	LEISTUNG 132 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RFB00558142305	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.596km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 49.732km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm ⚠	Beifahrertür	340 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	320 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	110 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit Farbdisplay (MP3-fähig, Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)

Sonderausstattung

- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















10:01
planet

VF1RFB05581402O5

CarOnSale

MEGANE
CarOnSale

10:02
8°C
10:02
16.11.2026
DaRu666
Menü

Sehen Sie sich nach allen Seiten um

ZONE
SOFT
AUTO
FAST
A/C
ECO



10:02



SOURCE
AUDIO
TEL
MODE
OK



AUTO









Rechnung-Nr.: 105274 - 252094
Datum: 14.11.2025
Seite: 1 von 1
zu Auftrag 32016 vom : 14.11.2025 Leistungsdatum : 14.11.2025
Megane
Fg-Nr: VF1RFB00558142305
Hub: 1197 / kW: 97
Erstzul.: 28.07.2017
km-Stand: 49732
MC: BEU
Art-Nr. durchzuführende Arbeiten BA EUR
WARTUNGSDIENST 8 JAHRE 12 161,70
Teile-Nummer Benennung Menge * Stückpr. EUR
8108531 OELFILTER 1,0 16,10 16,10
3403023 DICHTRING OELABL-SCHRAUBE 1,0 0,55 0,55
9245125 LUFTFILTER 1,0 25,00 25,00
8836586 INNENRAUMFILTER 1,0 29,90 29,90
46221321 DESINFEKTION POLLENFILTERGEHÄUSE 1,0 17,64 17,64
9571724 ZÜNDKERZE ILKAR7J7G 4,0 29,80 119,20
7200315 KLARE SICHT 1,0 2,18 2,18
1381694 ELECTRONICS CR 2032 3V 1,0 4,19 4,19
5W40 K.P.E. MOTOROEL SELENIA MULTI AIR 4,6 19,16 88,14
Zwischensumme Material 302,90
Rechnungssumme netto EUR 464,60
+19 % MwSt. von EUR 464,60 88,27
Rechnungsendbetrag EUR 552,87
Rechnung fällig am 14.11.2025 ohne Abzug.



KONTROLLNACHWEISE (2/6)
SCHMIDT
SCHMIDT


WAHL


RENAULT
Renault MEGANE


RENAULT









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)