
CarOnSale

Ford Focus Turnier Finesse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2003	254.654km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Turnier Finesse	KATEGORIE Kombi
FIN WF0NXXGCDN3Y72689	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 254.654km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.262km	LETZTER SERVICE AM 07/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 43 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzbank geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Original Fahrzeug Farbe: Cosmic-Silber Metallic
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Zierleisten geklebt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fzg. ohne Sportsitze
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 185/65 R14 ..H
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Kopfstütze hinten mitte
- Reserverad in Fahrbereifung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe heizbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























X4
WF0NXXGCDN3Y72689













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)