CarOnSale

BMW 520 d xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2025	4.076km	197 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d xDrive M Sport [DE - Kb5 520 d EU6e, xDrive M Sport, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA21GW050CW03964	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 4.076km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: 2. Schlüssel und Kofferraumabdeckung vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Warndreieck
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Dachhimmel Anthrazit
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)


Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Travel-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Head-up-Display Full Color
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Service-System: Remote 3D View
- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sound-System Harman-Kardon
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Audio-Navigationssystem
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Innenraumkamera
- Lenkrad heizbar
- Travel und Comfort System
- Metallic-Lackierung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















WBA21GW050CW03964

CarOnSale

CarOnSale


SET
MODE


AUTO
REAR

AUTO H



PARKEN
LOW
LOW





harman/kardon






BMW LED


12V







29.10.2025
WBA21GW050CW03964
BMW
G6K
21GW
FAAS00M0
520d xDrive
BAYER.MOT.WERKE BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2007/443EC
EURO6;WLTP;EC-PI/C1:M, N1, N2
Hybr.Diesel/E
0010 1995
245/45 R19 102Y
SCHWARZ
e1*2018/858*00368*04
05.06.2025 K:=HQ312024
Selbstf-Vermietfzg
7.2/0.2: -138 D.Anhängebetrieb *ww.AHK it.EGTG *Zu P2/
P4: Nennleistung 8 kW *
10.26 LANDSHUT
29.10.2025


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)