CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	65.320km	245 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539191V254589	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.320km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	70 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	590 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	70 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege mit Code
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärmeschutzverglasung
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Unterfahrschutz (Chrom)
- AMG-Line Interieur
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sport Direktlenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- USB-Anschluss im Fond
- Lendenwirbelstützen vorn
- Konnektivität-Paket
- Park-Paket mit Sensoren
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Business
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Licht-Paket Advanced
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Rückfahrkamera
- Digitales Instrumenten-Display
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Park-Paket Advanced
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Park-Paket
- Park-Paket mit Sensoren

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















9.0°C
12:30
2260.7
65320
161






MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0480
W1N2539191V254589
2510 kg
5110 kg
1185 kg
1325 kg
Mercedes-Benz
Made in Finland





Hinten
Gesamtes Umfeld beachten!


Wohin?








STOP






17.09.2020 2222 AKC00021 4
M1 AC
W1N2539191V254589 0
MERCEDES-BENZ
204 X
R718T1
C2AA052A
GLC 300 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;P/C; M; N1 I
Diesel
0002 36AM 1950
Schwarz
e1*2001/116*0480
06.12.2019





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)