CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2014	133.200km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Ambition, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X2EB059353	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.984km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	1980 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Bremsassistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenlicht-Paket LED
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi music interface
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Klimaautomatik
- Navigations-Paket
- Sitzheizung vorn
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Media-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Connectivity-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale







10:36
















03.01.14 0588 AUM00065X 2 01 77 /4400 190
Ni AB 3954-3965 1746
WAUZZZ8X2EB059353 1 1412-1448 1240
Audi 50
8X 99 1675 1675
SCAYCF1 935 825
FM52R029R8X52LLS47MJEM3AE 935 825
71 2375 71
A1 Sportback 1200 620 4
AUDI 205/55 R15 88V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R15 88V
Schrägheck-Limousine
715/2007*195/2013J SCHWARZ 97
EURO5;3;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0414*10
Diesel 20.09.13 EF944986
0002 35J0 1598
F.1/F.2:+30 u. 7.2/8.2:+45 b.Anhängebetrieb*techn.zul. Ges-Masse d.Zugkombination:2905kg*uu.AHK lt.EGTG*


02.11.26
Kreis Gütersloh
Der Landrat
ZBI



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Anderer Schaden): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Lackschaden, Anderer Schaden): Nachlackierung ersichtlich



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)