CarOnSale

# Opel Zafira Edition Start/Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2017 | 193.503km | 120 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Zafira Edition Start/Stop [AT - Van5 1.6 CDTI EU6, Edition Start/Stop, 2016 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>W0VPD9E85H1093471 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>193.503km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>153.399km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>119g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 7 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 7 mm<br>Kerben, Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 90 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 90 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Lenkung | Prüfung nicht möglich; |
| Batterie | Tiefenentladen“; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Differential | Prüfung nicht möglich; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Service/Wartung fällig;Flugrost;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk | Prüfung nicht möglich; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- B-Säulen schwarz (außen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe grün getönt
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V CDTI DPF
- Nebelschlussleuchte
- OnStar SOS Service
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Business-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Luftfeuchtesensor
- Premium-Sportsitz vorn links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Aktive Kopfstützen vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Premium-Sportsitz vorn rechts
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Automatische Umluft-Control
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Premium-Sportsitz vorn links
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzneigungsverstellung vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























OPEL
WOVPD9E85H1093471




WWW.AUTOBEHAM.AT









Servicebestätigung

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)