CarOnSale

Peugeot Traveller Allure L2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	128.336km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Traveller Allure L2 [DE - Bs5 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6d-T, L2 Allure Stop&Start, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN VF3VEEHZ8JZ111151	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.336km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.349km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 9 mm Kerben, Kratzer	⚠ 9 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Einlieferer, Kurbelwellen Simmering Getriebe defekt.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe akustisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zusatzmodul Klimaanlage hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Standheizung
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fußmatten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Grip-Control
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Schiebetür rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3VEEHZ8JZ111151
2780 KG
4900 KG
1500 KG
1500 KG

TRAVELLER
CarOnSale

CarOnSale













WARTUNGSNACHWEIS
HARTWIG


85742fd
ZBI
29092

20.12.2018 3003 AXD00116 0
M1 AF
VF3VEEHZ8JZ111151 2
PEUGEOT
EHZ8-N2K00L
EXPERT TRAVELLER
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36BG 1997
WW.AHK LT.EGTG*TECHN ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION.MAX.490
0KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.2018*ZU 15.1 U. 15.2 7
..00J17 (E=46)***
2 1 130/3750 185
4956-4959 1920
1881-1940 1838-2201
92
195 2780 2780
1500 1500
1500 1500
81 2813 70
2300 750 8
215/60 R17C 104H
215/60 R17C 104H
Grau 7
e2*2007/46*0532*05
24.04.2018 FB774297

FB774297
PEUGEOT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Behälter verunreinigt



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Scheibe lufteinlass



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)