CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Citroen C5 Aircross Max

EZ 06/2025 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 44.020km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37*
Fahrzeug aufgenommen am: 10.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** C5 Aircross Max [DE - SUV5 1.5 BlueHDi 130 EU6e, MAX, (Facelift) 2024 - 2025]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** VR7ACYHZ7SL023934	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 44.020km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Alcantara	**Leistung** 131 PS (96 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 6e	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 06/2025	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 147g/km (WLTP)	**Kraftstoffverbrauch** 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	115		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Türen auf der rechten Seite lassen sich nicht öffnen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Comfort Federung (Citroen Advanced)
- Dachfarbe Perla-Nera-Schwarz
- Dachreling schwarz
- Drive-Assist-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Innenausstattung: Urban Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Koffer-/Laderaumboden variabel (Moduboard)
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Spaltleder)
- Modellpflege

- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Park-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2730 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenscheiben Verbundglas
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steuer-AV FB-CON - Marketingmaßnahme
- Stop-Start-Anlage
- Style-Paket Schwarz
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) inkl. Stop&Go
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Highway Drive Assist
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fußmatten
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- Komfortsitze vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision und Parksensoren seitlich
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Reifen-Reparaturkit
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














MICHELIN
e·PRIMACY


MICHELIN
e·PRIMACY


MICHELIN
e·PRIMACY


MICHELIN




















VR7ACYHZ7SL023934




CarOnSale


















	30.06.2025	2525	AAF00004	1	2	1	96/3750	189	
	M1		AF		4500		1859		
	VR7ACYHZ7SL023934		2		1695		1567--		
	CITROEN					65	-		
	A				144	2030	2030		
	C				1200	1200	-		
	YHES-C2VD00				1200	1200	-		
					74	2813	67		
	C5 AIRCROSS				1250	750	5	-	
	STELLANTIS (I)				225/55 R18 102V				
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/55 R18 102V				
	Mehrzweckfahrzeug				-				
	715/2007*2023/443EA				Schwarz		9		
	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2				e2*2007/46*0642*24				
	Diesel				14.08.2024	K	HE072857		
	0002	36EA	1499						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)