
CarOnSale

Suzuki Grand Vitara 3.2 V6 executive 5-türig

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	251.440km	232 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Vitara 3.2 V6 executive 5-türig [AT - SUV5 3.2 EU4, executive, 2009 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JSAJTDB4V00100521	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 251.440km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 232 PS (171 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.195 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 225.127km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2009	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 245g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	160 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	155 µm ⚠
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	770 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Tropfender Verlust;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Leder
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,2 Ltr. - 171 kW V6 KAT
- Multifunktionsanzeige
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2640 mm
- Reserverad-Abdeckung
- Reserveradträger am Heck
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger hinten Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türlautsprecher hinten
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JSAJTDB4V00100521

CarOnSale

SUZUKI
CarOnSale







P
R
N
D-4
3
L

TEMP
AUTO
OFF
A/C
MODE
4H
ESP OFF

Zurück
TEMP
AUTO
OFF
A/C
MODE



DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Zellhofer


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Zellhofer



DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE


GRAND VITARA
suzuki






31
30
29
28
9
8
7
6
5
4




SUZUKI
Niederösterreichische
Versicherung AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)