CarOnSale

Toyota Verso Travel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2012	134.046km	147 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Verso Travel [DE - Van5 1.8 EU5, Travel 5-Sitzer, 2012 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN NMTDG26R30R045167	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.046km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.622km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Leseleuchte
- Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Wegfahrsperre
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Navigationssystem: DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























REGNBOGN
100.40


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL ZGR21L-GWFEPW 4270


CarOnSale










AUTO
A/C
DUAL
PASSENGER AIRBAG


Festsender
Quelle
REGNBOGN
100.40
107.7
SWR1 BW
SWR4 S
WelleTUE
SWR4 TU
REGNBOGN





RES
SET


MIRROR


Österreich
Tschechische Republik
Speich.
... ITA nahe Badia Pavese
Go

MEDIA
Prüfen Sie die Umgebung.


B & K
Autocenter Kastell
BoschCarService
Gottlieb-Daimler-Str. 38
72172 Sulz a.N.
Tel. 07454 / 9 24 22
Car Service
Braun


TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


04.07.2012
TOYOTA
TOYOTA VERSO
TOYOTA EUROPE (B)
KOMBILIMOUSINE
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.07.2012*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)