CarOnSale

Volkswagen GOLF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	124.512km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZKW182606	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.512km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 111.700km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Instandgesetzter Front und Heckschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Fensterheber elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Kneairbag Fahrerseite
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Winter-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

★ Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED
- App-Connect
- IQ.DRIVE-Plus-Paket
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Volkswagen Media Control
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Lautsprecher (8)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZAUZKW182606

CarOnSale

CarOnSale

OK
VIEW




RES
SET


AUTO


ParkPilot









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


nächste HU fällig Juni 2028
Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

23.05.2019
WVWZZZAUZKW182606
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Benzin
WEISS

DEKRA
Bei Zulassung wieder vorzulegen
Außerbetriebsetzung am: 07.09.2026
Stadt Bielefeld
Die Oberbürgermeisterin
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)